


MCR301 高级流变仪操作规程

一. 开机操作步骤

确认主机和各附件间连接无误,确认电源连接正确。依次→打开空气压缩机,等待压力上升到预定值 → 打开半导体制冷循环水浴(通常设定水浴温度为 20 C)→打开主机电源,等待MCR301 主机自检完成 →打开计算机 →打开 RHEOPLUS 软件,与主机进行初始化连接(Initialization)→选择测量系统和温控系统,设定并发送试验温度,设定实验条件→加入样品后将测量头下降到测量位置(Meas. Position)→等待设定温度平衡→开始实验。



二. 关机操作步骤


实验完成后, → 将测量头提升到设定升起位置 (Lift Position) →取下测量系统→确认流变仪 处于正常运行状态 → 装好空气轴承保护套 → 关闭主机电源 → 关闭软件和计算机 → 关闭半导体制冷循环水浴→关闭空气压缩机 → 清理试验台面→用专用的防尘罩将主机保护好。




三. 实验参数的设定

在 RHEOPLUS 软件中设定实验相关参数和条件。

1,打开已经存在的或设置新的 WORKBOOK (选择试验方法)




2,建立测量窗口,设定测量条件






3,建立图形窗口,设定 X,Y 坐标参数





4,建立数据窗口,设定显示数据参数






5,采用过去已经建立的实验方法。即打开已经存在的相应文件名的 WORKBOOK,则相应的测量参数窗口,图形窗口和数据窗口自动显示。








6,试验数据分析处理。已经取得的试验数据,可以采用相关的分析方法进行数据的分析和处理。 首先建立相应的分析窗口,选择适用的分析方法和条件








附: 高压测量系统操作规程

1. 装配压力池

检查压力池各部件洁净、干燥、无腐蚀,各组件完整 → 装配高压头,按照图 1 安装各组件,**注意密封圈的位置必须正确!**



→ 安装测量转子,按照图2安装好测量转子和附加挡板;





图 2



- → 安装测量杯底部的堵头, 拧紧:
- → 安装高压头到测量杯上,用工具拧紧(图3),**注意密封圈的位置必须正确!**



- → 连接好高压气管,检查泄压阀处于关闭状态,再次检查各部分连接无误后,打开氮气瓶,<mark>观察高压池各连接部分有无漏气现象(测量杯底部,测量杯上各连接口)!</mark>
- → 如有漏气现象,需重新连接或拧紧;如无漏气现象,关闭氮气瓶,打开泄压阀,压力降到常压 后打开高压头。
- 2. 装样(装样操作过程中,整个压力池部分处于主机系统以外)
 - → 打开高压头,装入规定体积的样品;
 - → 装上高压头和转子, 拧紧:
 - → 注意观察有无样品溢出,如有,必需彻底清除干净,外壁必须保持干燥;
 - → 把压力池装入主机控温夹套;
 - → 打开氮气瓶开关,再次观察高压池各部位有无泄露;
 - → 如没有任何泄露, 开始试验。

3. 卸样

- → 测试结束后,降低系统的温度;
- → 温度降低到 20~35℃后, 关闭氮气瓶开关;
- → 打开通风系统,缓慢打开泄压阀,缓慢放出压力池内气体;气体需排入特定容器内,确保排出的酸气不接触流变仪主机其他部位;
 - → 把高压池从控温夹套中取出;
 - → 观察测量系统外壁及底部是否有样品泄露,如有需及时彻底清理主机可能接触到的部位。
 - → 移到远离主机的位置,打开高压管连接头;
 - → 打开高压头,将样品倒出;
 - → 拆开高压头各部分,彻底清洗高压头内各个部件,清洗后擦干或烘干;
 - → 拆下测量杯底部堵头,彻底清洗测量杯,包括各个接口,接口内孔和紧固螺母:
 - → 将高压池各个部件干燥后,不要组装到一起,妥善放好以备下次使用。



4. 更换轴承

当检测发现轴承摩擦力过大时(检查方法见操作说明书 7.2 节),说明高压头内轴承已被腐蚀,需要更换新的轴承,按照图 4 所示顺序,依次拆下部件 1、2、3、6、5、7、8,更换新的轴承 2 和 8 后,再按照相反的顺序装好;注意螺丝 1 和 6 要拧紧!

